



Exportar de Eagle a archivos CNC

Una vez realizada la placa nos dirigimos a la barra de herramientas y seleccionamos el botón Cam.processor, o desde file.




Dentro del menú, añadimos 3 etiquetas en la ventana con el botón add.
1. Top




En esta seleccionamos output- GERBER_RS274X, le ponemos la extensión .GTL al File (%N añade nombre de nuestro archivo automáticamente). Seleccionamos las Layers, Top , Pads, Vias

2.Bottom



En esta seleccionamos output- GERBER_RS274X, le ponemos la extensión .GBL y en este caso seleccionamos las Layers Bottom, Pads, Vias

3.Drills



En esta seleccionamos output- Excellon, le ponemos la extensión .TXT y en este caso seleccionamos las Layers Drills, Holes.

Una vez realizados estos pasos, le damos a “process Job” lo que nos exportara los archivos que necesitamos a la carpeta original.